Erledigt

Intel® CNVi Interface

Beitrag von „JeepMatze“ vom 26. Juni 2019, 23:59

Hallo zusammen,

das ist mein erster Beitrag hier bei Euch im Forum - ich habe schon viel gelesen, super Infos gefunden und es auch geschafft mir meinen ersten Hackintosh zu basteln. Dafür schonmal vielen Dank!

OK, ganz geschafft habe ich es noch nicht... deshalb hier mal eine Frage:

[HDRI](#) :

Ich habe auch das Gigabyte Z390 I Aorus Pro Wifi Mainboard und versuche ebenfalls eine BCM94360CS2 mit NVMe-Adapter auf dem rückseitigen Port zum Laufen zu bekommen. Mein NVMe-Adapter dürfte der gleiche sein, wie Deiner (ich habe bei AliExpress bestellt).

Nur: es funktioniert nicht. Bluetooth scheint zwar vorhanden, aber er findet keine Devices. Ich denke, ich habe noch ein Problem mit USB. Bisher habe ich lediglich ein nacktes USBInjectAll laufen. Ich habe mich mit der ganzen USB-Patcherei noch nicht wirklich beschäftigt - werde ich demnächst mal angehen.

Aber mein eigentliches Sorgenkind ist WiFi. Das geht nämlich auch nicht. Das sollte doch ohne weitere Treiber, BIOS-Einstellungen oder sonstiges laufen, oder?

Taucht bei Dir im BIOS unter "NVMe-Configuration" oder "Plug In Devices Info" die BCM94360CS2 auf? Bei mir sehe ich da nix.

Muss die Karte unter macOS im Systembericht unter NVMeExpress oder PCI auftauchen? Auch da ist bei mir nichts zu sehen.

Gibt es irgendwelche command line tools um das zu checken?

Ich würde mich echt sehr über Tips freuen. Vielen Dank schonmal.

Viele Grüße,

Matthias