Erledigt T440p komplett umbau und einrichtung

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 29. Juli 2019, 19:01

Oh Gott, was geht denn hier ab? miniPCIe hat eine ganz andere Pinbelegung als M.2. Ich bezweifle dass das nur ein Whitelist Error ist.