Erledigt Dell DW 1560

Beitrag von „Arkturus“ vom 28. August 2019, 13:15

die brcm kexte müssen Version 2.2.12 sein, dann wird es mit dem Bluetooth klappen.

Wenn Du willst, kannst Du die beigefügte EFI probieren.