Erledigt neuer Intel hackintosh

Beitrag von „DSM2“ vom 28. August 2019, 19:29

EFI hat keinerlei Auswirkungen aufs Bios da der Post vorher stattfindet.

Sag bescheid ob du später mit meiner EFI erfolgreich warst in Bezug auf DisplayPort.