Erledigt HackBook verweigert Boot mit Kernel Panic von macOS Catalina

Beitrag von „LoveIsHackintosh“ vom 2. September 2019, 12:19

habe mal deine RT Variable geändert auf 0x28 und 0x67 mit der kommt man am besten weiter