Erledigt OSX 10.8.2 Installation scheitert

Beitrag von „hitchhiker5“ vom 24. Februar 2013, 03:06

so ich habe jetzt wieder das legacy BIOS drauf. Gibt´s ein tool offiziell von Gigabyte. Teste gerade nochmals MyHack! der hängt nun aber bei "PCI configuration begin"

Melde mich gleich nochmals obs dann mittels maxmem=4096 -v geklappt hat

edit1: kann ich die bootflags auch alle eingeben ? also etwa so: GraphicsEnable=Yes maxmem=4096 -v

edit2: tja bringt alles nichts er hängt auch bei dem Stick bei "PCI configuration begin", danach wird der Bildschirm grau u. nichts tut sich mehr. Was kann ich noch machen ? Bios cmos reset ? Bringt das etwas ?

ich zeig euch nochmals meine BIOS Einstellungen vll. habe ich ja was übersehen: