Erledigt HILFEEEE kein Boot nach Update auf 10.14.4

Beitrag von „griven“ vom 26. September 2019, 10:32

Hast Du bei dem X99 Build vor dem Update Clover und fast noch wichtiger auch alle .efi Treiber aktualisiert? Das SMBIOS hast Du auch mal auf den aktuellen Stand gebracht (Stichwort FirmWareFeatures und FirmWareFeaturesMask sowie BiosVersion und BiosReleasedate)?