Erledigt Lenovo Thinkpad E590 - Mojave - Boot Disk Utility - Installation klappt nicht

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 23. November 2019, 18:16

Inject ATI ist sicher verkehrt.

Was Du vielleicht löschen solltest ist der Eintrag für die ausgetauschte WLAN-Kart, die wohl bei Dir nicht drin ist. Versuche es dann noch einmal.