Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2

Beitrag von „Hubert1965“ vom 27. Dezember 2019, 17:52

Harper Lewis Die Firmwareversion ist dieselbe wie bei dir (v169 c4825)

Ja, der Rechner ist über WLAN mit dem Internet verbunden, dafür ist genau dieselbe Karte zuständig, die auch Bluetooth bereitstellt. Mit WLAN gibt es aber keine Probleme (und gab es auch nie).
Die Verbindung läuft über 802.11n, das ist Hybrid (2.4 und 5 GHz).