Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2

Beitrag von „locojens“ vom 27. Dezember 2019, 20:19

Ja sollte eigentlich auf Intern stehen (hat was mit dem Sleep zu tun).