Erledigt USB Ports und Sleep-Modus funktionieren nicht richtig

Beitrag von „Agrarfotograf“ vom 23. Januar 2020, 14:49

Bitte öffne einmal das Hackintool,

Drücke zu erst die "1" und dann die "2" (siehe Bild)

Dann nimmst du einen USB2.0Stick und probierst jeden USB-Port durch (auch 3.0)

Anschließend das selbe mit einem USB3.0Stick wiederholen.

Dann bitte ein Bildschirmfoto vom Hackintool machen (mit Maustaste über das Fenster; cmd + shift +4 ; Leertaste + linke Maustaste)