Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JollyJumper“ vom 25. Januar 2020, 23:16

> Zitat von Erdenwind Inc.
>
> So nach langer Abstinenz aus beruflichen Gründen hab ich nun erfreut dein EFI Update vollzogen. Lief nicht ganz problemlos durch. Kann aber nicht sagen woran es lag. Erst ein mutiger Neustart brachte dann das Booterlebnis wieder zu Tage.
>
> Jetzt der nächste Schock & Frust...Meine Wlan Karte tuts nicht mehr...Bluetooth funktioniert. Hat vorher einwandfrei funktioniert. Hast du da ein HowTo? Ansonsten muss ich erstnoch testen wo es noch und wieder hakt. Das RTC Problem besteht immer noch? Fix unter Windows (Multiboot) hab ich wie von euch hier vorgeschlagen durchgeführt. Brachte unter Windows was aber unter Mac OSX besteht immernoch das Problem das sich die Bios Uhrzeit verstellt. Bin ich bisher wirklich fraglos....

Ich habe das gleiche Phänomen, Wlan funzt nicht, Bluetooth schon. Hab das auch in einem anderen Beitrag schon Hilfe gesucht.