Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „AgentUgly“ vom 26. Januar 2020, 22:25

> Zitat von JimSalabim
>
> AgentUgly Den Ordner schau ich durch und sehe mal, ob ich schon was anpassen kann. Die USB-Ports kannst du für dein Board am besten mit Hackintool mappen und dann die USBPorts-kext-Datei mit der ersetzen, die Hackintool dir generiert.
>
> Dass der Bildschirm (während das Apfel-Logo mit dem Ladebalken angezeigt wird) kurz schwarz wird, ist ganz normal. Auch dass die Lüfter beim Start kurz hochdrehen ist völlig normal. Kein Grund zur Sorge.
>
> EDIT: Hab ihn dir grade angepasst. Eigentlich sollten die USB-Ports jetzt auch schon stimmen. Sag Bescheid, ob es geklappt hat. Ordner ist im Anhang.

Hammer, vielen Dank!! Echt vielen Dank für Deine Mühe!

Hattest Du außer den USB-Ports noch was gemacht ?

Nur damit ich (irgendwann mal) auch verstehe, wie das alles funktioniert.

Wie gesagt, der Lüfter und kurze Schwarzbild sind für mich nur Kosmetik,

wenns normal ist, dann alles gut.

Danke und einen schönen Abend!