Optimierungen für ASUS Prime Z390-A| i5-9600K | UHD630

Beitrag von „oldMacdonald“ vom 28. Januar 2020, 03:21

[HackMac1](#)

Vielen Dank für die schnelle Antwort.

Leider ist immer noch die Störung beim Login.

Den USB-Bereich habe ich geändert. Hatte das falsch verstanden mit der USBInjectAll.kext, Danke!

[pebbly](#)

Klingt interessant und wäre super von dir. Damit habe ich mich noch nicht genauer befasst.

UPDATE:

Ich habe etwas Ursachenforschung betrieben und folgendes festgestellt:

Dual-Monitoring:

- Sobald beide Monitore angeschlossen sind wird das ASUS Boot-Logo und Clover vergrößert dargestellt.
- Mit Verzögerung und einigen kurzen Blackscreens wird der Desktop angezeigt. Die ursprünglichen Streifen/Glitches erscheinen nicht mehr.

Monitor 1 / HDMI / 1080p:

- ASUS Boot-Logo wird in nativer Auflösung dargestellt.
- Das Apple Boot-Logo läuft mit einer Unterbrechung von ca. 2 Sek. sauber mit Login durch.
- Danach ist der Desktop direkt sichtbar.

Monitor 2 / DP / 1440p:

- ASUS Boot-Logo wird in nativer Auflösung dargestellt.
- Das Apple Boot-Logo läuft mit einer Unterbrechung von ca. 2 Sek. sauber mit Login durch.
- Desktop ist für ein paar Sekunden sichtbar, dann kurzer Blackscreen und dann ist der Desktop wieder sichtbar.