Erledigt USBPorts.kext mit Hackintool (HS01 geht, SS01 fehlt)

Beitrag von „sx1“ vom 4. Februar 2020, 19:27

Komisch ist , dass mir Hackintool bei HS01 jetzt 0x00 statt 0x01 anzeigt :



Type	Name				
XHCI	200 Series/Z370 Chipset Family USB 3.0 xHCI Controller			Series: 200/Z370	Vendor ID: 0x8086

USB Ports:

Type	Name	Connector	Port	Dev Speed	Device
XHCI	HS01	USB3	0x00	Unknown	
XHCI	HS02	USB3	0x02	Unknown	
XHCI	HS03	USB3	0x03	Unknown	
XHCI	HS04	USB3	0x04	Unknown	
XHCI	HS05	USB3	0x05	Unknown	
XHCI	HS06	Internal	0x06	480 Mbps	ASM107x
XHCI	HS12	USB2	0x0C	12 Mbps	USB Receiver
XHCI	HS14	Internal	0x0E	12 Mbps	Channel AURA MOTHERBOARD
XHCI	SS01	USB3	0x11	Unknown	
XHCI	SS02	USB3	0x12	5 Gbps	USB 3.0 Device
XHCI	SS03	USB3	0x13	Unknown	
XHCI	SS04	USB3	0x14	Unknown	
XHCI	SS05	USB3	0x15	Unknown	
XHCI	SS06	Internal	0x16	5 Gbps	ASM107x

Obwohl im IOReg 0x01... steht

Ich probiere mal den ASMedia zu aktivieren.