Frage an alle Besitzer des Mainboards Z390 M Gaming

Beitrag von „MPC561“ vom 7. Februar 2020, 18:11

Nein keine Probleme,

Bios F6 bzw. F7

RAM (Crucial Ballistix Sport LT BLS16G4D240FSB) DDR2400 MHz ohne XMP am laufen

Ich würde mal den SATA Controller anschauen. Evtl. wird eine M2 SSD zu warm oder muss erst warm werden? Hast du das Problem nur nach längerem ausschalten oder auch wenn Du einfach rebootest wenn der Rechner noch warm ist?

Gruss,

Joerg