Problem mit Wifi & Bluetooth trotz Broadcom BCM94352Z DW1560

Beitrag von „al6042“ vom 8. Februar 2020, 20:39

Wahrscheinlich wirst du mit der DW1560 nichts machen können.

Ich habe irgendwo in einem der Threads etwas gelesen, dass man auf der Unterseite der Boards, in einem weiteren m.2-Slot, eine Original MacbookPro-Wifi/BT-Kombi mit einem dedizierten Adapter inklusive USB-Header-Anschluss anbringen kann.

Entweder selbst ein wenig umschauen oder warten, bis einer der User den Beitrag hier findet.

Es gab da auch ein deutschsprachiges YT-Video dazu, habe aber den Link nicht mehr.