HowTo: Thunderbolt HotPlug/HotSwap Finetuning für euren Hackintosh

Beitrag von „DSM2“ vom 9. Februar 2020, 13:26

Das war keine gute Entscheidung, zumal man wenn man sowas vorhat immer ein Backup ziehen sollte!

Da wirst du recht aufgeschmissen sein, ich wage zu bezweifeln das einer der User mit einem Z390 Phantom Gaming ITX einen EEPROM Reader hat.

Kannst ein Board ordern und sowohl das neue als auch dein totgeflashtes zu mir schicken, dann kann ich versuchen das ganze zu fixen, falls du den Chip nicht schon gegrillt hast.

Im Notfall hab ich aber Ersatz da.

Anschließend retournierst du das neue Board wieder.