Erledigt Loop bei USB Boot im Bereich disk || WS X299 Sage + i9 9940x

Beitrag von „andypfaller“ vom 9. Februar 2020, 14:54

Hallo erstmal,

wir versuchen uns gerade ebenfalls an einer Hackintosh Installation.

Folgende Hardware steht zur Verfügung

Motherboard WS X299 Sage/10G

Prozessor i9 9940X

RAM G-Skill 64 GB 3600Mhz CL16

2x Radeon VII

SSD Samsung Evo Plus 2TB M.2

Wir haben uns so weit wie möglich an die Anleitung von DSM2 gehalten.

X299 Tutorial - ASUS WS X299 Sage/10G

Wir haben auch die Bios Einstellungen am Anfang der Anleitung genauso übernommen.

Nachdem wir den Clover Bootloader aufgesetzt haben und nun versuchen zu installieren loopen wir allerdings bei einem Disk Befehl so wie es aussieht...

Bei 2 SSDs aufm Motherboard ist die Loop Ausgabe...

disk3s1: 0x3e8 (UNDEFINED)

...bei einer SSD aufm Motherboard ist die Loop Ausgabe...

disk2s1: 0x3e8 (UNDEFINED)

... baue ich die M.2 SSD allerdings AUS! ändert sich die Loopausgabe auf.

disk1s1: 0x3e8 (UNDEFINED)

Vielleicht ist es nur ein kleiner Fehler am Treiber oder Bootloader!

Danke für die Hilfe im Voraus