Erledigt

Kein LAN Z390//Intel Corporation Ethernet Connection I219-V

Beitrag von „g-force“ vom 26. Februar 2020, 19:34

Daß Clover v.5104 einige Fehler der vorherigen Versionen wieder ausbügelt, habe ich nun öfter feststellen können.

Deshalb findet man diese Version auch über meine Signatur.