Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 2. März 2020, 16:52

Bei mir funktionieren WOL und Power Nap perfekt. Die Energie-sparen-Einstellungen sind bei mir genauso wie bei dir, Teddy07 .

Schalte WOL mal zum Ausprobieren trotzdem ab und schau, ob es einen Unterschied macht: Im Bios unter "Settings" --> "IO Ports":

Und schau mal, ob deine USB-Einstellungen korrekt sind:

Friert der Bildschirm ein oder gehen die Eingabegeräte nicht mehr? Das wäre wichtig zu

wissen. Warte mal nach dem Ruhezustand ne Minute und schau, ob die Uhrzeit sich in der Menüleiste ändert oder ob sie stehen bleibt und gar nichts mehr geht.