Erledigt Aquaero 6 Pro

Beitrag von „Brumbaer“ vom 10. März 2020, 19:12

Keine Ahnung.

Die USB Kennung muss stimmen und die Datenstruktur im Gerät muss übereinstimmen. Ob das bei der LT so ist weiß ich nicht, ist aber durchaus möglich.