Erledigt Asus Z390 ITX - Kriege Bluetooth nicht zum Laufen ... pls help!

Beitrag von „flymovies“ vom 22. März 2020, 16:50

OK, das habe ich jetzt auch gemacht: In Windows gem. Anleitung (danke dafür!) deaktiviert und im BIOS ist Fast-Boot auch deaktiviert.

Ich habe langsam das Gefühl, ich muss ggf. ein älteres BIOS flashen... oder das SMBIOS ändern, denn bei dem Original-Thread wird iMac 18,3 im SMBIOS verwendet und da geht es ...

UPDATE: Thema gelöst, ich habe das SMBIOS auf iMac 19,1 geändert - jetzt werden auch HC13 und HC14 gesehen und der Hackintosh bootet auch smoother - sehr geil.

Machmal muss man sich eben doch trauen

Danke für die ganze Hilfe al6042