HP Hackintosh ohne Ton

Beitrag von „al6042“ vom 31. März 2020, 15:36

Der Rename HDAS auf HDEF macht bei Nordel 's Kiste keinen Sinn, da der alte Haswell-Rechner einen solches Device nicht in der DSDT stehen hat.

Ich würde auf den Inject per DeviceProperties gehen, da dieser mE die saubere Lösung ist.