In Arbeit 10.15.4 + Clover 5109 auf MSI X99A 5820K I Trotz Umfassenden EFI ist Installation von OSX Nicht Möglich I Probleme mit boot.efi

Beitrag von „griven“ vom 16. April 2020, 10:17

Eine saubere EFI und ein sauber konfigurierter Bootloader sind das A und O das ist, so würde es zumindest die Bundesmutti ausdrücken, alternativlos Hab doch einfach ein wenig Geduld DSM2 hat ja zugesagt sich der Sache anzunehmen vielleicht nicht unbedingt sofort und gleich aber wenn er sagt er kümmert sich macht er das auch.

Wenn Du selbst auf die Suche gehen möchtest ist Dein Stichwort der OSXAptioFix, AptioMemoryFix oder OCQuirks zumindest sofern Du weiterhin auf Clover bleiben möchtest alternativ kannst bzw. solltest Du Dir vielleicht auch OpenCore mal ansehen. Beachte bitte unbedingt das zu jeder Zeit nur einer der genannten Fixe im Drivers Ordner vorhanden sein darf sobald mehr als ein Fix vorhanden ist kann das ganze nicht mehr funktionieren weil die sich gegenseitig behindern.