Erledigt Hackintosh Intel HD Graphics 4000 VRAM nur 4MB

Beitrag von „DP123“ vom 20. April 2020, 15:10

416c Ich habe bereits versucht die config-Datei einfach zu übernehmen bzw. auch die ganze EFI, jedoch fuhr das System nicht mehr richtig hoch, da der Ladebalken bis zum Ende lud und dann nichts mehr passierte.