Erledigt Problem bei Installation 10.15.4 auf Asrock z370m Pro4

Beitrag von „timmtomm“ vom 30. April 2020, 14:03

Hallo bossy22 , ich habe das gleiche Mainboard und die gleiche CPU, anbei mein EFI Clover Folder, mit dem bei mir alles fein läuft.

Sichere trotzdem Deine alte EFI und teste meine EFI zuerst auf einem USB-stick, den Du als Start-device im BIOS auswählst.

Da ich den imacpro1.1 SMBIOS verwende, um DRM & volle Video acceleration zu haben, musst Du dazu im Mainboard BIOS auch die IGPU abschalten und Deine rx 580 als Primäre GPU auswählst.

Habe auch die Serial im Clover Configurator neu generiert, das könntest Du also so wie es ist verwenden, ...

Gruß,

timmtomm

EFI-bossy22-imacpro11-smbios.zip