Erledigt

Kein USB 3 / Ich benötige schon wieder eure Hilfe

Beitrag von „lucifer“ vom 7. Mai 2020, 07:26

OK verstehe, ja ich habe beim mapping die Version 0.7.5 benutzt.

Mir scheint aber auch ein Kext zu fehlen. Beide unter PCI angezeigten USB 3 Controller sind deaktiviert. Oder versteh ich grad was falsch?