In Arbeit Lenovo T440P Catalina - Clover friert ein nach Sleep - Rest läuft,)

Beitrag von „MacPeet“ vom 11. Mai 2020, 18:07

grt

Wenn ich mit dem alten USBT450.kext boote, den ich von Dir habe, dann sieht's so aus bei mir.

Ich hab mit Hackintool auch einen neuen erstellt, welcher genauso geht, nur die Ports nennen sich anders vom Namen her.

Du nutzt übrigens eine alte Version vom Hackintool.

CardReader ist bei mir das gleiche Device 10EC 5227, nur das Subdevice ist anders.

Es läuft wohl auf PCI auf. Der Device Pfad ist hier PciRoot(0x0)/Pci(0x1C,0x0)/Pci(0x0,0x0)

Im ioreg läuft es hier auf:

IOHIDUserClient
PCI0@0
AppleACPIPCI
EH01@1D
EH01@1d000000
EXP1@1C
IOPP
pci10ec,5227@0
Sinetek_rtsx
SDDisk
IOBlockStorageDriver
Realtek SD Card Reader Media
IOGUIDPartitionScheme
EFI System Partition@1
IOMediaBSDClient
Untitled 2@2
IOMediaBSDClient
IOMediaBSDClient
EXP2@1C,1
IOPP
ARPT@0
AirPort_Brcm4360
AirPort_Brcm4360_P2PInterface
AirPort_Brcm4360_P2PInterface
PCI0@0
Discovered: 11.05.20 17:45:44