EFI zerschossen, blackscreen

Beitrag von „Raptortosh“ vom 13. Mai 2020, 19:08

Nein, siehe Post 5. Deshalb auch der neue EFI Folder. Mit dem alten gab es nach dem Verbose nur einen Blackscreen mit Cursor