Freezes alle 3 Sekunden

Beitrag von „al6042“ vom 19. Mai 2020, 10:16

Das Board kann natürlich auch mehr als nur die 2133 MHz, was mit dem Hinweis auf die XMP-Unterstützung angezeigt wird.

Somit müssen auch die 2400 MHz deiner Module erreichbar sein... vorausgesetzt du nutzt RAM, der auch vom Board unterstützt wird -> https://de.msi.com/Motherboard...50M-BAZOOKA#support-mem-4

Dabei dann auch prüfen, ob die beiden Module in den Slots DIMM2 und DIMM4 verbaut sind.



Wenn das nichts bringt, ein Modul entfernen und testen.

Wenn sich das gleiche Bild zeigt, das andere Modul einzeln testen.

Ggf. auch die Slots und die Kontakte der Module mal mit Druckluft reinigen.