# Erledigt Optimierung des OS's

### Beitrag von „al6042“ vom 22. Mai 2020, 16:18

Hallo und herzlich Willkommen im Forum...

Die letzte Meldung zeigt, dass er nach dem Clover Boot-Menü nicht mal in den eigentlichen Boot-Vorgang starten kann.

Versuche es deshalb bitte mal mit der beiliegenden EFI.

Benenne aber deinen aktuellen EFI-Ordner zu "EFI-alt" um, bevor du den Inhalt des ZIPs an dessen Stelle kopierst.

Zudem hat dein Laptop keinen direkten LAN-Chip, sondern nur die Intel-WLAN-Karte, die leider nicht von macOS unterstützt wird.

Hast du ggf. einen USB-LAN-Dongle für die Kiste?