# Lenovo V110-15-IKB (i5-7200U/HD620) will nicht in die Cantina

**Beitrag von „blackcat“ vom 28. Mai 2020, 16:00**

Moin.

Hat hier jemand schon seinen/ihren Lenovo V110-15-IKB mit i5-7200U/HD620 erfolgreich auf 10.15 gebracht?

Ich beiße mir die Zähne an meiner Zicke aus, sie will partout nicht upgraden. Versuche ich's mit der Konfiguration, die unter 10.14 prima läuft (Clover v4862), bleibt sie hängen. Versuche ich's mit Clover v5109, bleibt sie beim Preboot während der Installation irgendwo hängen.

Hat jemand es schon mal mit o.g. Hardware geschafft?

Das Foto zeigt den Hangover mit clever v5096.