Erledigt Ich bräuchte mal bitte Hilfe - HP Elitebook 8470p - Wechsel von Clover zu Open Core

Beitrag von „dr_snuggles“ vom 6. Juni 2020, 13:35

Puh, das ist doch alles schwieriger als gedacht.

Der Sound will auch noch nicht so, wie ich das will, bzw. da will gar nichts.

Wenn ich mit Clover boote, geht alles wunderbar und im Hackintool wird mir das Audiodevice auch brav angezeigt.



Wenn ich mit Opencore boote, dann habe ich kein Audiodevice mehr.

Im Hackintool kann ich mir ja die folgende Hilfe anzeigen lassen und habe diese Schritte erfolglos ausprobiert.

Code

1. Audio Patching
2. Install the latest Lilu + AppleALCSet config.plist/Devices/Audio/Inject=NOClover->DSDT Renames (if detected)
3. • AZAL->HDEF
4. • HDAS -> HDEFCheck Patch->General->AudioSet the Layout ID drop down listFile->Export->Clover config.plist (overwrite your existing config.plist file) RebootIf you get no audio then go back to step 4 and try a different Layout IDNOTE: If you try all Layout ID's and still have issues try setting the Patch->Advanced->Spoof Audio Device ID option. If that doesn't work then try installing FakePCIID.kext + FakePCIID_Intel_HDMI_Audio.kext

Ich geh am Stock. Ich habe mir das so schön einfach - naja nicht einfach aber doch eher etwas leichter - vorgestellt.

Wie bekomm ich mein Audio zum laufen?

Batterieanzeige geht auch noch nicht, doch ein Schritt nach dem anderen.

Gruß

dr_snuggles