In Arbeit ASUS Prime Z390 A Probleme

Beitrag von „greecedrummer“ vom 19. Juni 2020, 10:42

AiO WaKü nehmen sich entweder nur Strom, falls es keine Steuerungen zulässt was komisch wäre, da der Pumpe Saft gegeben wird. Also keine Data Verbindung, somit evt auch keine Aktive Port anzeige,

Zu den anderen internen Anschlüsse die zum Gehäuse führen, da müssen alle mit Endgeräten bestückt sein, dass es eine Data Verbindung zum Chip erkannt wird, sonst ist der Befehl: port input not activ.

Sprich, USB Geräte dran hängen und warten bis die aktiv angezeigt werden. In Voraussetzung dass alles om Clover oder OC richtig gemacht wurde!



bei mir siehts so ohne Aktivierung der Geräte.



... und wenn alles läuft sieht´s so aus!

Hab auch ne AiO WaKü aber die hat Strom über SATA