Lenovo Thinkpad T530 I5-3210M Mojave

Beitrag von „grt“ vom 1. Juli 2020, 12:21

warum baust du nicht temporär die elCapitanplatte aus, und dafür die neue platte ein? wär eine fehlerquelle weniger.

ich würde zusätzlich auch noch die beiden fakepciid-kexte rausnehmen, die wlankarte bräuchte ja noch anpassungen, um überhaupt wieder lauffähig zu werden - in mojave gibts die atheros40.kexte nicht mehr im system, die müsstest du aus highsierra klauen (lassen).

als smbios würde ich macbookpro 9.2 empfehlen, Canyonwalker hat mbp9.1 (richtig?)

smbios gibts komplett, wenn man auf den button ganz rechts/untere hälfte klickt, nur die boardserial muss dann noch nach rt-variables -> mlb kopiert werden.