[Sammelthread] MacOS BigSur 11.0 DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „CMMChris“ vom 1. Juli 2020, 17:02

Meine RX 5700 XT läuft nicht mit Big Sur. Sofort beim Laden vom Treiber gibt es eine Panic. Egal ob mit oder ohne RadeonBoost, PowerPlay Table oder Whatevergreen. Leider ist der Report nicht aussagekräftig