iMac 27" mid 2011 evtl. Grafikkarte defekt?

Beitrag von „Roman78“ vom 4. Juli 2020, 20:15

Das ist aber nur temporär. Die AMD HD6-Serie hat ein Serienproblem, es entstehen Haarrisse zwischen dem DIE und der Trägerplatte. Backen, oder reflow mit Flux hilft nur zeitweise. Austausch wäre da besser, aber nicht mit einer AMD HD6 sondern mit etwas andrem wie einer Nvidia GTX, Quadro oder RX580. Ich habe hier 3 mit jeweils einer K1100m, GTX765M und K3000M

https://www.die-oswalds.de/blo...hema-mit-der-grafikkarte/

https://www.die-oswalds.de/blo...t-der-grafikkarte-teil-2/