# [Sammelthread] MacOS BigSur 11.0 DEV-Beta Erfahrungen

## Beitrag von „Arkturus“ vom 11. Juli 2020, 20:51

> Zitat von chmeseb
>
> wenn ich in die config.plist für den iMacPro1,1 agdpmod=pikera als boot-arg einsetze, schaltet der DisplayPort nach umschalten auf den Grafiktreiber ab, die Kontrolle-LED beginnt blau zu blinken. Normal wäre ein weißes Rechteck am linken obenen Bildschirmrand mit der Inschrift DisplayPort
>
> .....,

Was eben noch ging, funktioniert gerade eben nicht mehr. Nach einem Abstecher zum iMacPro1,1 wieder zum MacbookPro13,1 gewechselt.

Habe die externe Ssd mit bis Beta 2 am T460 gebootet und schon funktioniert WLAN nicht mehr. Das Symbol ist durchgestrichen, nicht ausgegraut und in den Systemeinstellungen lässt sich WLAN nicht aktivieren. Der AirpotBrcmFixup.kext ist aktuell aus Lilu&Friend kompiliert. Aber auch der Vorgänger funzt nicht.
gibt es in OC eine Schraube an der ich drehen kann? Ging doch vorher??? ♂

Edit: die DW1560 ist im HackinTool unter PCIe nicht zu finden. Ich boote CT 10.15.5 mit der selben EFI, keine Probleme mit WLAN.

Hackintool mit 10.15.5

und hier BS 11 Beta 2

Übersicht
Displays
Festplatten
Speicher
Support
Service
macOS Big Sur
Version 11.0 Beta (20A4300b)
iMac Pro (2017)
Prozessor 3,4 GHz Quad-Core Intel Core i5
Speicher 16 GB 2400 MHz DDR4
Startvolume Big Sur
Grafikkarte Ellesmere [Radeon RX 580] 8 GB
Seriennummer
Systembericht ...
Softwareupdate ...


Netzwerk
Umgebung: Automatisch
Bluetooth-PAN
Nicht verbunden
Ethernet
Nicht verbunden
WLAN
Aus
Status: Aus
WLAN aktivieren
Netzwerkname:
Automatisch mit diesem Netzwerk verbinden
Zum Beitreten zu einem persönlichen Hotspot fragen
Auf neue Netzwerke hinweisen
WLAN-Status in der Menüleiste anzeigen
Weitere Optionen ...
Zurücksetzen
Anwenden


Netzwerk
Umgebung: Automatisch
Keine Dienste an dieser Umgebung.
Klicke auf „Hinzufügen" (+), um einen Dienst zu konfigurieren.
Weitere Optionen ...
Zurücksetzen
Anwenden

Sa. 20:55
Big Sur