MOTU-PCIe-Soundkarte führt zu panic-report

Beitrag von „madacid“ vom 23. Juli 2020, 12:38

[Zitat von grt](#)

gut. und keine hänger beim boot. kaputt ist sie wohl nicht. gibts in den soundeinstellungen von linux irgendwas zur karte?

Taucht nichts auf. Vielleicht auch ich auch an der falschen Stelle.

wie kann man nochmal den Bootvorgang loggen?

[apfelnico](#) csm anzuschalten im BIOS hat keine Lösung gebracht. ☹️

[MacPeet](#) , da diese Karte in "normalen Macs" läuft und MOTU eigene Mac-Treiber hat, frage ich mich, warum sie im Hacki nicht laufen sollte? ☹️