Erledigt Gigabyte Aorus Z490 Elite AC - Brauche Hilfe mit iGPU

Beitrag von „kiu77“ vom 28. Juli 2020, 23:19

Normalerweise klappt das so:

Ethernet erst mal manuell auf 100 Mb/s einbstellen und anwenden.

Dann auf 1 Gb/s einstellen und anwenden, dann kappt das.

Zumindest bei mir und etlichen Anderen. Diese Info findet man

in Threads zum entsprechenden kext.