Dell Latitute E6520 Fehler bei HS Installation

Beitrag von „HackBook Pro“ vom 7. August 2020, 12:52

Raptortosh Erstmal Danke für den Tipp, aber welchen kext soll ich hier nehmen? es gibt ja welche für 100, 200 und 300 Series aber welchen brauch ich?

EDIT: Raptortosh ich hab die beiden USB-Sticks mal in ein Dell Latitude E7470(das leider nicht mir gehört)gesteckt und der Install-Stick wurde Ordnungsgemäß im Clover Menü angezeigt, ob ich dort jetzt Booten kann weiß ich nicht ich glaube aber eher mal nicht da es viel neuere Hardware hat, ich weiß jetzt nur nicht ob ich vielleicht kein USB2 Treiber in Clover habe, ich Probier mal ob vielleicht ja ein Win10-Installstick angezeigt wird

EDIT: **Raptortosh** Es ist definitiv der USB2 Treiber der gefehlt hat, denn der Windows Installations-Stick wird auch nicht angezeigt

EDIT: **Raptortosh** Ist es meine HDD oder meine SATA-Schnitstelle die Probleme macht, denn einen SATA-Port hätte ich noch Frei

EDIT: Raptortosh einen Screenshot habe ich nicht gemacht, aber als ich die Platte in den anderen Slot gesteckt habe spuckte der ACPIBatteryManager.kext eine Warnmeldung aus das der Akku nur noch 2600 irgendwas statt 5200 mah hat(schön zu wissen).also werde ich den ACPIBatteryManager.kext mal Löschen und wieder berichten.