Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 16. August 2020, 16:53

[Zitat von fkappen](#)

ich verwende die OC-0.6.0_Z390-Designare_Radeon-GPU_iMac19,1(08.08.2020).zip, habe das BIOS dieses mal nochmal auf Defaults zurückgesetzt und deine Anleitung verwendet... Fehler?

Warum hast du das Bios denn zurückgesetzt? Dafür gibts doch bei einem EFI-Ordner-Update überhaupt keinen Anlass. Ich würde das erstmal wieder alles so einstellen wie du es vorher hattest, wenn vorher alles geklappt hat. Dann nochmal mit dem neuen OC-0.6.0-EFI booten, und wenn das Problem immer noch besteht, nochmal mit deinem alten EFI-Ordner booten. Wenn dann alles funktioniert, muss man mal die config.plist durchschauen, wo eventuelle Unterschiede zu vorher sind, die das beeinflussen könnten. Wenn nicht, liegt es an was anderem.

[benjhess](#) Was hängt an deinem internen USB-2-Header alles dran? Ich vermute, dass dort das Problem liegt.

[Mondstaub](#) Ja, die Fenvi ist Plug & Play.