# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

### Beitrag von „Jutta2703“ vom 22. August 2020, 19:00

macdream

alles getestet und immer noch nicht wirklich zufriedenstellend.

Mit XMP Disabled bekomme ich die erste Fehlermeldung, mit XMP Profile 1 die 2. Mit Profil 2 geht gar nix.

Die Abbrüche entstehen mitten in Arbeitsprozessen (Programminstallation o. ä.)#