T440P Kopfhöreranschluss kein Soundwiedergabe

Beitrag von „sukru92“ vom 29. August 2020, 13:07

Nach einem Neustart komischerweise bekomme ich jetzt wenn ich in irgendein usb Port was einstecke die Meldung „USB Zubehör benötigt Strom“ hab drei Dateien im patched drinnen ...