Installation auf Z490 erfolgreich - ein paar Probleme bleiben

Beitrag von „JimSalabim“ vom 2. September 2020, 17:57

exuded Ja, genau, der iMacPro hat den T2-Chip, der dort (im Gegensatz zum normalen iMac) wohl auch für Sidecar zuständig ist. Daher geht Sidecar am Hackintosh nur mit einem SMBIOS, in dem die iGPU verwendet wird.

Wegen der SSDT-PMC hab ich mich wahrscheinlich vertan, sorry. Das betrifft glaube ich nur die 300er Boards. Bin da nicht genau im Bilde. Brauchst dann wohl nicht.

Ja, genau so wie du den Wechsel auf iMac19,1 beschrieben hast, sollte das laufen.

Aber nimm mal zusätzlich noch die Bootargumente *darkwake=2* und *shikigva=80* mit in die config.plist unter NVRAM -> Add -> 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 rein.

EDIT: Eine Sache noch. Deine USBPorts.kext ist (so zumindest in dem EFI-Ordner, den du zuletzt hochgeladen hattest) auf iMac19,1 eingestellt. Sollten bei dir also unter iMacPro1,1 bestimmte USB-Ports nicht funktionieren, dann liegt es daran. Hier ein Screenshot aus der info.plist, die sich in deiner USBPorts.kext befindet: