macOS High Sierra Gigabyte Z68AP-D3

Beitrag von „derNeuling“ vom 6. September 2020, 16:18

Ich habe den installer-Stick und den BL-Stick beide reingesteckt, und mit F12 den BL_Stick ausgewählt.

Hier die EFI:



Ich hoffe ihr könnt den Fehler finden