DW1520 Broadcom BCM943224HMS mit Half Mini PCIe Schnittstelle

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 17. Oktober 2020, 20:11

Die Karte läuft 1A unter BigSur. Benötigt aber unter BigSur den angehängten Patch und den AirportBrcmFixup.kext.

Darauf achten das der PciRoot Eintrag im Bild Rot markiert zu eurer Hardware passt. Am bestem mit dem Hackintool diesen Wert auslesen.