Erledigt HowTo: Ryzentosh

Beitrag von „gaston32“ vom 15. November 2020, 16:00

Wer zufälligerweise ein X570 (E Gaming) Board von ASUS hat, bekommt ab der Bios Version 2204 Probleme mit Big Sur. Da scheint ASUS irgendwas geändert haben was den ACPI Teil angeht.

Scheint sich jedenfalls beim neuen Update auf 2802 nicht gebessert zu haben, den Fehler gibts immer noch.