# DW 1560 WLAN-Karte in Big Sur nicht kompatibel?

## Beitrag von „anonymous_writer“ vom 4. Dezember 2020, 10:07

Unterkexte löschen bei OpenCore ist Blödsinn da nur die Kexte geladen werden wo auch wirklich in OpenCore angegeben werden.

~~Aber vielleicht hilft es wenn du denn AirPortBrcmNIC_Injector.kext in Opencore auf No stellst.~~

Hallo pg03 ,

Ergänzung: Aufgefallen ist mir das der Lilu Kext nach dem AirportBrcmFixup Kext geladen wird. Da der AirportBrcmFixup zum Laden den Lilu braucht ist das sicher kontraproduktiv.